

令和2年度 橋梁点検調査結果一覧

No	橋梁名	(フリガナ)	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	行政区域			点検記録	
						都道府県名	市区町村名	字名	点検年次	健全度
1	榮橋	サカエバシ	村道阿真線	5.30	3.96	沖縄県	座間味村	座間味	R2年度	I
2	旭橋	アサヒバシ	村道座間味集落線	7.48	3.70	沖縄県	座間味村	座間味	R2年度	I
3	内川橋	ムナトバシ	村道座間味阿佐線	10.00	12.70	沖縄県	座間味村	座間味	R2年度	I
4	1号ボックスカルバート	イチゴウボックスカルバート	村道慶留間阿嘉線	2.60	20.80	沖縄県	座間味村	阿嘉	R2年度	I
5	2号ボックスカルバート	ニゴウボックスカルバート	村道慶留間阿嘉線	2.30	16.00	沖縄県	座間味村	阿嘉	R2年度	I
6	阿嘉大橋	アカオオハシ	村道慶留間阿嘉線	530.00	11.05	沖縄県	座間味村	阿嘉	R2年度	II
7	慶留間橋	ゲルマバシ	村道慶留間外地線	240.00	8.00	沖縄県	座間味村	慶留間	R2年度	III

I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態	5橋
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	1橋
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態	1橋
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態	0橋

7橋